


VISITA TÉCNICA: SPO 2026-2 Cuyo objeto "SELECCIONAR EMPRESAS COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS MARCO CON LA ESU, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SUS CLIENTES"

FECHA VISITA	Julio 16 / 2026 11:
NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE	CDA-Hangora
DIRECCIÓN	Cra 50 # 39 - 15
TELEFONO FIJO/ CELULAR	321 425 21 05.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA TÉCNICA	Andrés Osuna
VISITA DE VERIFICACIÓN	LOTE 4

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA HABILITANTE	7.3.4. Centro de Diagnóstico Automotor (CDA):	Deberán acreditar la de como mínimo un (1) Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) debidamente habilitado. El centro acreditado deberá contar con la capacidad técnica, operativa y logística necesaria para la atención de vehículos livianos, pesados y/o motocicletas. En este sentido, deberá disponer de infraestructura adecuada, líneas de inspección aptas para las diferentes categorías vehiculares, equipos debidamente calibrados y personal técnico competente, garantizando la ejecución de las pruebas conforme a la normativa vigente, así como el registro y reporte oportuno de resultados en las plataformas oficiales definidas por las	X		

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		autoridades competentes.			

NOMBRE DEL TÉCNICO QUE HIZO LA VISITA:	Wilson Dorno García
FIRMA DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL PROPONENTE	
OBSERVACIONES GENERALES DE LA VISITA:	Cumple

Nota: este informe de verificación se complementa con registro fotográfico.

- Revisión

(5) celdas para vehículos pesados

(6) celdas para vehículos livianos

(12) celdas para motos

- Se validaron funcionamiento de equipos básicos (Motos - Vehículos)

VISITA TÉCNICA: SPO 2026-2 Cuyo objeto "SELECCIONAR EMPRESAS COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS MARCO CON LA ESU, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SUS CLIENTES"

FECHA VISITA	16 Julio 2026
NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE	CDA HANBALES SAS
DIRECCIÓN	65 50 61 39-13
TELEFONO FIJO/ CELULAR	321 425 2105
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA TÉCNICA	Profa Maria Agudelo
VISITA DE VERIFICACIÓN LOTE	Lote 4
CCTV	

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
		Centro de servicios deberá contar con un sistema de CCTV Funcionamiento 24h – 365 días año	✓		
	Circuito Cerrado De Televisión En Los Talleres	Video grabación mínima HD por 30 días		✓	Graba 15 Días Full HD
		Registro video ingreso y salida	✓		

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
		Registro video área parqueo	✓		
		Registro video celdas trabajo	✓		
		Cantidad cámaras	✓		17 cámaras
		Tipo cámara			Cámaras Fijas Domo y Bola
		Centro control (DVR o PC)			2 DVR Hikvision 16 canales

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
		DVR especificación técnica (BACKUP POR 60 DIAS)			Disco Duro

NOMBRE DEL TÉCNICO QUE HIZO LA VISITA:	Jorge Muriel
FIRMA DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL PROPONENTE	Pablo H. Sordelo
OBSERVACIONES GENERALES DE LA VISITA:	NO cumple debe Aumentar tiempo de grabación a 30 días

Nota: este informe de verificación se complementa con registro fotográfico.

VISITA TÉCNICA SPO 2026-2
CDA HANGARES. LOTE 4





VISITA TÉCNICA SPO 2026-2 CCTV
CDA HANGARES

SISTEMA CCTV





VIDEO GRABACIÓN HD MÍNIMO 30 DÍAS




REGISTRO VIDEO INGRESO Y SALIDA



REGISTRO VIDEO ÁREA DE PARQUEO



REGISTRO VIDEO CELDAS DE TRABAJO



CANTIDAD DE CÁMARAS

