

VISITA TÉCNICA: SPO 2026-2 Cuyo objeto "SELECCIONAR EMPRESAS COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS MARCO CON LA ESU, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SUS CLIENTES"

FECHA VISITA	Julio 16 / 2026
NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE	GAMA Antiquasforej
DIRECCIÓN	Carrera 48 # 30 - 74 Lo. 2
TELEFONO FIJO/ CELULAR	3108250548
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA TÉCNICA	Onir Juanillo Delgado
VISITA DE VERIFICACIÓN	LOTE 1

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA HABILITANTE	4.3.4. Centro de servicios	Deberán acreditar la disponibilidad de al menos un (1) centro de servicios o taller ubicado en el Distrito Especial de Medellín, el cual deberá contar con la capacidad técnica, operativa y logística necesaria para la atención de vehículos livianos y pesados multimarca. El establecimiento de comercio deberá disponer de un área mínima de 800m2 para el mantenimiento integral de vehículos livianos y pesados, el cual deberá estar debidamente demarcada y evidenciada en los planos que se entregan para su verificación, lo que indica que no se tendrán en cuenta áreas administrativas (tales como: oficinas, archivo recepción, cocinetas,	X		Area total Operativa en plano 1.072.48 mts.

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Vestier, etc.) ni el almacén de repuestos.			
	4.3.5 puestos de trabajo	El proponente deberá disponer de un mínimo de diez (10) puestos de trabajo instalados y en funcionamiento, cada uno con un área mínima de 15 m2, estos deberán estar debidamente pintados y demarcados con zonas de libre circulación, para el mantenimiento de vehículos livianos (se clasifican en automóviles, camionetas y camperos) y un (1) puesto de trabajo para el mantenimiento de vehículos pesados (se clasifican en camiones, buses, busetas, tanquetas, entre otras) con un área mínima de 32 m2 estos deberán estar debidamente pintados y demarcados con zonas de libre circulación; con sus respectivas áreas de circulación. Cada puesto de trabajo debe estar demarcado.		X	- No cumple puestos livianos (no presenta los puestos). - Cumple requisito Vehículo Pesado y con acuerdo con plana.

4.3.6. EQUIPOS Y HERRAMIENTA BASICA - LOTE 1 (VEHÍCULO)

DESCRIPCION	CANT. REQUERIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES	9	X		Presentan 7.
KIT DESTORNILLADORES (mínimo 4 de pala y 4 de estrella)	9	X		Presentan 4
JUEGO DE DADOS Y RATCHET (con un mínimo de copas hasta la 32)	9	X		Presentan 5.
ALICATE	9	X		Presentan 7.
KIT DE LLAVES ALLEN	9	X		Presentan 6.
PINZA PROFESIONAL DE PUNTA	9	X		Presentan 4.
MARTILLO DE GOMA	9	X		Presentan 4
LLAVES DE EXPANSIÓN	9	X		Presentan 3
HOMBRESOLO	9	X		Presentan 4
CORTAFRIO	9	X		Presentan 8
MULTIMETRO	9	X		Presentan 2.

4.3.7. EQUIPOS Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA - LOTE 1 (VEHÍCULO)

DESCRIPCION	CANT. REQUERIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
SCANNER AUTOMOTRIZ	2	X		Presenta 1/ otro fuera local
PRESA HIDRAULICA CON UN MINIMO DE 20 TONELADAS	1	(X) No	X	Presenta 1 de 10 Toneladas
ELEVADORES DE DOS COLUMNAS O TIPO TIJERA	4	X		
TALADRO DE MESA	1	X		
SOLDADOR ELECTRICO	1	X		
SOLDADOR AUTOGENA	1	X		
PISTOLA NEUMATICA	5	X		
TORQUIMETRO	2	X		
COMPRESOR DE AIRE	1	X		
RED DE AIRE	1	X		
MEDIDOR DE PRESION DE LLANTA	1	X		
RELOJ DE PRUEBA DE ESTANQUIDAD	1	X		
RELOJ DE PRUEBA DE VACIO	1	X		
PROBADOR DE PRESION DE AGUA (BOMBIN)	1	X		
ANALIZADOR DE BATERIA	1		X	En calibración
CARGADOR DE BATERIA	1	X		
EQUIPO DE LUBRICACION (EXTRACTOR)	1	X		
TORRE DIFERENCIAL PARA DESMONTE DE MOTORES O PLUMA	1	X		

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REQUISITOS DE	4.3.12 Servicio de carro taller	El proponente deberá contar con			

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA HABILITANTE		el servicio de carro taller, el cual deberá encontrarse en óptimas condiciones y en funcionamiento. El vehículo deberá disponer de los equipos, herramientas, elementos e insumos mínimos necesarios para la atención de reparaciones básicas y correctivas de emergencia in situ tanto para vehículos livianos como pesados. Dicho requisito no se acredita mediante grúas de traslado ni planchones, dado que la naturaleza del servicio es la reparación en el lugar donde se encuentre el vehículo, y no su levantamiento o transporte. Como especificación técnica mínima, el carro taller deberá ser un vehículo tipo pickup o camioneta tipo estaca, de capacidad no mayor a 1.5 toneladas de carga, con capacidad para transportar la herramienta		X	- No se encontraba en el sitio. Informan que tenía p/c y placa. Placa: LAH795

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		mínima necesaria para la atención de desvares en sitio, tal como herramienta manual básica, gato con cuña de seguridad, compresor portátil, sistema de arranque auxiliar, equipo básico de diagnóstico eléctrico, insumos de reposición inmediata (fusibles, bombillería, líquidos), kit de reparación de llantas, elementos de señalización vial y seguridad (triángulos, chaleco, extintor, botiquín).			
REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA HABILITANTE	4.1.13 Personal Mínimo Requerido.	4.3.13.1. Jefe o coordinador de taller: El proponente deberá contar con un jefe o coordinador de taller. 4.3.13.2. Mecánico Automotriz: El proponente deberá disponer para el presente lote, de un equipo mínimo de nueve (9) mecánicos automotrices, donde al menos uno (1) sea Mecánico	X		Se presentan 8 mecánicos, incluido 1 Diesel. -Paolo Diaz Jefe de taller presente en la visita.

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Automotriz Diésel.			

4.5. FACTORES DE EVALUACION

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FACTORES DE EVALUACION	4.5.2.3. Puestos de trabajo adicional vehículo liviano (90)	Se otorgará puntaje adicional al proponente que ofrezca puestos de trabajo adicionales a los exigidos como requisito habilitante y bajo las mismas características exigidas, para la atención del parque automotor de vehículos livianos.	X		Presenta (5) puestos adicionales debidamente demarcados y señalizados. - los puestos no concuerdan con el plano presentado.
FACTORES DE EVALUACION	4.5.2.4. Puestos de trabajo adicional vehículo pesado (70)	Se otorgará puntaje adicional al proponente que ofrezca puestos de trabajo adicionales a los exigidos como requisito habilitante y bajo las mismas características exigidas, para la atención del parque automotor de vehículos pesados.	X		Presenta 2 puestos adicionales. 1- Concuerda con plano 2- No concuerda con plano.

NOMBRE DEL TÉCNICO QUE HIZO LA VISITA:	Agustín Rodríguez Cortes.
FIRMA DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL PROPONENTE	Paola Díaz.
OBSERVACIONES GENERALES DE LA VISITA:	No cumple.

Nota: este informe de verificación se complementa con registro fotográfico.

- * El taller cuenta con los puestos de trabajo habilitantes para vehículos livianos pero se debe ajustar debidamente las demarcaciones
firma: Ana Cecilia Arumilla D.

LOTE 1	LOTE 2
JUAN MANUEL TAMAYO (DISEL)	ANDRES BEATNCUR
FREDY HERNANDEZ	HECTOR RAMIREZ
VICTOR ZAPATA	WAITER TORRES
JHOVANY MARTINEZ	SAREH MORALES
HERNAN ESCOBAR	DANIEL DIAZ
ALEXANDER GONZALEZ	
CRISTIAN AGUIRRE	
YEISON GOMEZ	
SAMIR SOTO	

Santiago Arquitectura

PROYECTO: 457029-0
 DIRECCIÓN: NATALIA INMOBILIARIA
 CONTENIDO: PLANTA 2 y 3


TEL: 3377-2511
 LOTE: 1202

ELABORÓ: SANTIAGO LOPEZ
 REVISÓ: SANTIAGO LOPEZ

ESCALA: 1:100
 FECHA: 10/07/2022
 PLANCHA: 1202


Santiago

BAUC 13 PLANTA CALLEJO SANABU D
 10/07/2022 10:00 AM



AREA	AREA	AREA
1. SALA DE ESPERA	1. SALA DE ESPERA	1. SALA DE ESPERA
2. OFICINA	2. OFICINA	2. OFICINA
3. RECEPCION	3. RECEPCION	3. RECEPCION
4. OFICINA	4. OFICINA	4. OFICINA
5. OFICINA	5. OFICINA	5. OFICINA
6. OFICINA	6. OFICINA	6. OFICINA
7. OFICINA	7. OFICINA	7. OFICINA
8. OFICINA	8. OFICINA	8. OFICINA
9. OFICINA	9. OFICINA	9. OFICINA
10. OFICINA	10. OFICINA	10. OFICINA

PLANTA 2
 AREA CON MUROS
 CONTENIDOS 14022 M2
 ESC 1:50



AREA	AREA	AREA
1. SALA	1. SALA	1. SALA
2. OFICINA	2. OFICINA	2. OFICINA
3. RECEPCION	3. RECEPCION	3. RECEPCION
4. OFICINA	4. OFICINA	4. OFICINA
5. OFICINA	5. OFICINA	5. OFICINA
6. OFICINA	6. OFICINA	6. OFICINA
7. OFICINA	7. OFICINA	7. OFICINA
8. OFICINA	8. OFICINA	8. OFICINA
9. OFICINA	9. OFICINA	9. OFICINA
10. OFICINA	10. OFICINA	10. OFICINA

PLANTA 3
 AREA CON MUROS
 CONTENIDOS 20051 M2
 ESC 1:50

VISITA TÉCNICA: SPO 2026-2 Cuyo objeto "SELECCIONAR EMPRESAS COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS MARCO CON LA ESU, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SUS CLIENTES"

FECHA VISITA	16/07/2026
NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE	GAMA Automobres
DIRECCIÓN	Cra 43A # 30-74
TELEFONO FIJO/ CELULAR	3108250548
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA TÉCNICA	Mar Jaramila Delgado
VISITA DE VERIFICACIÓN	LOTE 2

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA HABILITANTE	5.3.4. Centro de servicios	Deberán acreditar la disponibilidad de al menos un (1) centro de servicios o taller ubicado en el Distrito Especial de Medellín, el cual deberá contar con la capacidad técnica, operativa y logística necesaria para la atención de vehículos livianos y pesados multimarca. deberá disponer de un área mínima de 200m2 para el mantenimiento integral de las motocicletas, la cual deberá estar debidamente demarcada y evidenciada en los planos que se entregan para su verificación, lo que indica que no se tendrán en cuenta áreas administrativas (tales como: oficinas, archivo recepción, cocinetas, Vestier, etc.) ni el almacén de repuestos.	X		
	5.3.5. Puestos de trabajo	El proponente deberá contar con un mínimo de diez (10) puestos de trabajo instalados y en funcionamiento, cada uno, con un área mínima de 2mt x 1.5 mt, estos deberán estar debidamente pintados y demarcados con zonas de libre circulación, para el mantenimiento de las motocicletas. Cada puesto de			No concuerda la distribución real con el plano presentado.

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA HABILITANTE	5.3.12. Personal Mínimo Requerido:	5.3.12.1. Jefe o coordinador de taller: El proponente deberá contar con un jefe o coordinador de taller. 5.3.12.2. Mecánico Automotriz: El proponente deberá disponer, para el presente lote, de un equipo mínimo de cinco (5) mecánicos automotrices o mecánico de motocicletas	X		Paolo Diaz presentes en la Visita.

5.5. FACTORES DE EVALUACIÓN LOTE 2:

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FACTORES DE EVALUACION	5.5.2.2. Puestos de trabajo adicional (120puntos)	Se otorgará puntaje adicional al proponente que ofrezca puestos de trabajo adicionales a los exigidos como requisito habilitante y bajo las mismas características exigidas, para la atención del parque automotor de vehículos livianos y pesados.	X		Presenaron 5 puestos Adicionales. "No concuerdan los puestos con los planos presentados"

NOMBRE DEL TÉCNICO QUE HIZO LA VISITA:	Carlos Andres Mario
FIRMA DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL PROPONENTE	Paola Diaz
OBSERVACIONES GENERALES DE LA VISITA:	Cumple con Observaciones.

Nota: este informe de verificación se complementa con registro fotográfico.

VISITA TÉCNICA: SPO 2026-2 Cuyo objeto "SELECCIONAR EMPRESAS COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS MARCO CON LA ESU, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SUS CLIENTES"

FECHA VISITA	16 Julio 2026
NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE	GAMA AUTOMOTORES
DIRECCIÓN	1143A #30-74 LC 02
TELEFONO FIJO/ CELULAR	310 825 0548
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA TÉCNICA	Leonardo Yepes
VISITA DE VERIFICACIÓN LOTE	LOT 1-2
CCTV	

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
		Centro de servicios deberá contar con un sistema de CCTV Funcionamiento 24h – 365 días año	✓		
	Circuito Cerrado De Televisión En Los Talleres	Video grabación mínima HD por 30 días	✓		Graba 90 días HD
		Registro video ingreso y salida	✓		

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
		Registro video área parqueo	✓		
		Registro video celdas trabajo	✓		
		Cantidad cámaras	✓		32 cámaras Operativas
		Tipo cámara	✓		Cámaras Fijas Domo y Bola
		Centro control (DVR o PC)	✓		2 DVR Hikvision 16 Cámaras cada uno

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
		DVR especificación técnica (BACKUP POR 60 DIAS)	✓		Disco Duro

NOMBRE DEL TÉCNICO QUE HIZO LA VISITA:	Taine Muriel
FIRMA DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL PROPONENTE	Leonardo Yepes
OBSERVACIONES GENERALES DE LA VISITA:	Cumple

Nota: este informe de verificación se complementa con registro fotográfico.

VISITA TÉCNICA SPO 2026-2
GAMA AUTOMOTORES. LOTE 1


PUESTOS VEHICULOS LIVIANOS





PUESTO VEHICULO PESADO (1)




EQUIPO Y HERRAMIENTA BASICA







EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA










SERVICIO DE CARRO TALLER	
NO SE PRESENTA EN EL SITIO. INFORMAN QUE TENIA PICO Y PLACA. LAH795	

PUESTOS DE TRABAJO ADICIONAL VEHICULO LIVIANO (5)





PUESTOS DE TRABAJO ADICIONAL VEHICULO PESADO (2)



VISITA TÉCNICA SPO 2026-2 GAMA AUTOMOTORES. LOTE 2

PUESTOS DE TRABAJO (10)







HERRAMIENTA BASICA (9)






EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA





PUESTOS DE TRABAJO ADICIONAL (5)




VISITA TÉCNICA SPO 2026-2 CCTV GAMA AUTOMOTORES


SISTEMA CCTV



VIDEO GRABACIÓN HD MÍNIMO 30 DÍAS



REGISTRO VIDEO INGRESO Y SALIDA






REGISTRO VIDEO ÁREA DE PARQUEO



REGISTRO VIDEO CELDAS DE TRABAJO





CANTIDAD DE CÁMARAS

