

VISITA TÉCNICA: SPO 2026-3 Cuyo objeto "SELECCIONAR EMPRESAS COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS MARCO CON LA ESU, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SUS CLIENTES"

FECHA VISITA	11 de septiembre de 2026
NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE	Ivesur
DIRECCIÓN	Carrera 52 # 6500 - 80
TELÉFONO FIJO/ CELULAR	318 860 4838
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA TÉCNICA	Fabian Parado
VISITA DE VERIFICACIÓN	LOTE 4

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA HABILITANTE	7.3.4. Centro de Diagnóstico Automotor (CDA):	El centro acreditado deberá contar con la capacidad técnica, operativa y logística necesaria para la atención de vehículos livianos, pesados y motocicletas. Deberá estar ubicado en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. En este sentido, deberá disponer de infraestructura adecuada, líneas de inspección aptas para las diferentes categorías vehiculares, equipos debidamente calibrados y personal técnico competente, garantizando la ejecución de las pruebas conforme a la normativa vigente, así como el registro y reporte oportuno de resultados en las plataformas oficiales definidas por las autoridades competentes.	✓		No se adjunto plano físico

NOMBRE DEL TÉCNICO QUE HIZO LA VISITA:	Wilson Osorio
FIRMA DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL PROPONENTE	Francisco Hernandez

OBSERVACIONES GENERALES DE LA
VISITA:

Nota: este informe de verificación se complementa con registro fotográfico.



VISITA TÉCNICA: SPO. 2026-3 Cuyo objeto "SELECCIONAR EMPRESAS COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS MARCO CON LA ESU, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SUS CLIENTES"

FECHA VISITA	11/09/2026
NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE	IVL SUR
DIRECCIÓN	cr 52 cl 6 sur - 80
TELEFONO FIJO/ CELULAR	313 960 4838
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA TÉCNICA	Fabian Parrado
VISITA DE VERIFICACIÓN LOTE	Lot 4
CCTV	

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
		Centro de servicios deberá contar con un sistema de CCTV	✓		
		• Funcionamiento 24h – 365 días año			
	Circuito Cerrado De Televisión En Los Talleres	Video grabación mínima HD por 30 días	✓		FHD
		Registro video ingreso y salida	✓		

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
		Registro video área parqueo	✓		
		Registro video celdas trabajo	✓		
		Cantidad cámaras	✓		16 cámaras 13 operativas 3 malas
		Tipo cámara	✓		12 Fijas 4 PTZ
		Centro control (DVR o PC)	✓		DVR Hikvision 16 canales

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
		DVR especificación técnica (BACKUP POR 60 DIAS)	✓		

NOMBRE DEL TÉCNICO QUE HIZO LA VISITA:	<i>Faime Murriel</i>
FIRMA DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL PROPONENTE	<i>[Firma]</i>
OBSERVACIONES GENERALES DE LA VISITA:	<i>Cumple</i>


Nota: este informe de verificación se complementa con registro fotográfico.

VISITA TÉCNICA SPO 2026-3
CDA IVESUR. LOTE 4





Galaxy A32
11 de septiembre de 2026 5:08 p. m.





Galaxy A32
11 de septiembre de 2026 5:09 p. m.



Galaxy A32
11 de septiembre de 2026 5:10 p. m.



Galaxy A32
11 de septiembre de 2026 5:10 p. m.



VISITA TÉCNICA SPO 2026-3 CCTV
CDA IVESUR

SISTEMA CCTV



VIDEO GRABACIÓN HD MÍNIMO 30 DÍAS



REGISTRO VIDEO INGRESO Y SALIDA



REGISTRO VIDEO ÁREA DE PARQUEO



REGISTRO VIDEO CELDAS DE TRABAJO



CANTIDAD DE CÁMARAS



11 sept 2026 5:17:54 p.m.

6.203221N 75.586525W

51 - 75 Calle 6 Sur

Guayabal

Medellín

Antioquia

JM

