



VISITA TÉCNICA: SPO 2026-3 Cuyo objeto "SELECCIONAR EMPRESAS COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS MARCO CON LA ESU, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SUS CLIENTES"


FECHA VISITA	11 de septiembre de 2026
NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE	C.D.A. Hangares S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 50 # 39-13.
TELÉFONO FIJO/ CELULAR	300 3758602
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA TÉCNICA	Ricardo Villegas.
VISITA DE VERIFICACIÓN	LOTE 4

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA HABILITANTE	7.3.4. Centro de Diagnóstico Automotor (CDA):	El centro acreditado deberá contar con la capacidad técnica, operativa y logística necesaria para la atención de vehículos livianos, pesados y motocicletas. Deberá estar ubicado en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. En este sentido, deberá disponer de infraestructura adecuada, líneas de inspección aptas para las diferentes categorías vehiculares, equipos debidamente calibrados y personal técnico competente, garantizando la ejecución de las pruebas conforme a la normativa vigente, así como el registro y reporte oportuno de resultados en las plataformas oficiales definidas por las autoridades competentes.	✓		

NOMBRE DEL TÉCNICO QUE HIZO LA VISITA:	Wilson Osorio
FIRMA DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL PROPONENTE	Francisco Hernandez

OBSERVACIONES GENERALES DE LA
VISITA:

Nota: este informe de verificación se complementa con registro fotográfico.




VISITA TÉCNICA: SPO 2026-3 Cuyo objeto "SELECCIONAR EMPRESAS COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS MARCO CON LA ESU, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SUS CLIENTES"

FECHA VISITA	11/09/2026
NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE	Hengares CDA
DIRECCIÓN	CR 50 N 39-13
TELÉFONO FIJO/ CELULAR	300 375 8602
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA TÉCNICA	Ricardo Villegas
VISITA DE VERIFICACIÓN LOTE CCTV	LOT 4

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
		Centro de servicios deberá contar con un sistema de CCTV Funcionamiento 24h – 365 días año	✓		
	Circuito Cerrado De Televisión En Los Talleres	Video grabación mínima HD por 30 días	✓		Grabación 60 días HD
		Registro video ingreso y salida	✓		

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
		Registro video área parqueo	✓		
		Registro video celdas trabajo	✓		
		Cantidad cámaras	✓		12 Cámaras operativas 1 Mala Total 13 Cámaras
		Tipo cámara	✓		13 Fijas
		Centro control (DVR o PC)	✓		DVR Hikvision 32 canales

CRITERIO	DETALLE	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
		DVR especificación técnica (BACKUP POR 60 DIAS)	✓		

NOMBRE DEL TÉCNICO QUE HIZO LA VISITA:	Tatiana Murriel
FIRMA DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL PROPONENTE	
OBSERVACIONES GENERALES DE LA VISITA:	Cumple

Nota: este informe de verificación se complementa con registro fotográfico.

VISITA TÉCNICA SPO 2026-3
CDA HANGARES. LOTE 4





Galaxy A32
11 de septiembre de 2026 4:11 p. m.




Galaxy A32
11 de septiembre de 2026 4:11 p. m.



Galaxy A32
11 de septiembre de 2026 4:12 p. m.



Galaxy A32
11 de septiembre de 2026 4:12 p. m.



VISITA TÉCNICA SPO 2026-3 CCTV
CDA HANGARES


SISTEMA CCTV



VIDEO GRABACIÓN HD MÍNIMO 30 DÍAS



REGISTRO VIDEO INGRESO Y SALIDA



REGISTRO VIDEO ÁREA DE PARQUEO



REGISTRO VIDEO CELDAS DE TRABAJO



CANTIDAD DE CÁMARAS

